

СВЕТИЛЬНИКИ УКОМПЛЕКТОВАНЫ
ПЛАФОНАМИ РУЧНОЙ РАБОТЫ.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛОЖНОСТИ ПРИ
УСТАНОВКЕ ПЛАФОНА В ПАЗЫ, НЕОБХОДИМО
ОСЛАБИТЬ ВИНТЫ ФИКСАЦИИ РОЖКА
УКАЗАННЫЕ СТРЕЛКАМИ.

